



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es




Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk



Producto	Descripción
W-F60X500 C3 CH 10e 6-W	Célula de carga
402492 / F60X200 C3 CH 10e TR	CELDA DE CARGA
W-AXL50 C3 SH 10e	célula de carga
D-DR2/M310-G21	
2mV/V	Opción de señal nominal especial
CPJ RAIL DIN / 530112	Amplificador de medición analógico
W-AG20 C3 SH 10e F	Célula de carga
P/N: 402482 Type: F60X100 C3 CH 10e	Célula de carga
AH50 C3 SH 10e TR / 400920	Célula de carga
401019 / AQ20 C3 SH 10e TR	célula de carga
803776 (ALCJB-A4)	
AQ15 C3 SH 10e TR	Celda de carga
430628	
803868	
p/n 540021, Typ eNod4-T-DI00-000-SP	Amplificador de medición digital
F60X50 C3 CH 10e ; N°S 526602	CÉLULA DE CARGA
400914	Celda de carga
P/N: 401016, Type: AQ5 C3 SH 10e	CÉLULA DE CARGA
P/N: 402515, Type: F60X500 C3 CH 10e TR	célula de carga
402518	
P/N: 421523 Type: CB50X5T	
P/N: 421543 Type: CB50X60T	
P/N: 430464 Type: SK30X 2000	
P/N: 402462 Type: F60X20	
P/N: 402452 Type: F60X10	
P/N: 402482 Type: F60X100	
402517	
F60X20 C3 CH 10e TR Load Cell	BENDING BEAM CÉLULAS DE CARGA Y ACCESORIOS
P/N: 530112, Type: CPJ RAIL DIN	Amplificador de medición analógico
402514	CELDA DE CARGA
400922 / AH200 C3 SH 10e TR	Celda de carga
402472 / F60X50 C3 CH 10e TR	CÉLULA DE CARGA
402480 / F60X100 C6 CH 10e TR	CÉLULA DE CARGA
803055	placa de circuito
W-F60X100 C3 CH 10e	
402570	
430627	Celda de carga
632210	
PT8420-0020-121-1110	Sensor de desplazamiento
PTSA1-50-I2-L15-M12	Sensor de desplazamiento
P/N: 421531, Type: CB50X20t C4 CH 10e	CÉLULA DE CARGA
P/N: 402514, Type: F60X300 C3 CH 10e TR	célula de carga



Producto	Descripción
632021 / IPE 50 DIN 2S ANA	TRANSMISOR DE PESO PARA CÉLULA DE CARGA DE SACO
PTSA1-381-I2-L25-M12-IP67	Sensor de desplazamiento
RUBBERKIT-F 200 X COMPLETE KIT	
401018 / AQ15 C3 SH 10e TR	célula de carga
eNod4-T-DI00-000-EI	Amplificador digital
400850 / AB300 C3 SH 10e F	célula de carga
F30X10 C3 5e TR / 402400	Célula de carga
400711	CÉLULA DE CARGA
P/N: 430629 Type: R10X 5t TR	célula de carga
430461 / SK30X 300 C3 CH 12e TR	célula de carga
P/N: 803891 Type: KIT SET ROD END BALL JOINT M18x1,5	
W-C50ANX25T C3 CH 5e	célula de carga
P/N: 403032, Type: AXL20 C3 CH 10e	Celda de carga
PTSA3 2000 I2 L15 M12 BR IP67	
106715 W-ZFA 200 kg	célula de carga
AG5 C3 SH 5e F TR	Celda de carga
F60X2t C3 CH 10e (500kg)	
430629	Celda de carga
430632	célula de carga
430630	célula de carga
402452	Celda de carga
P/N:107810 Type:E-IPE 50 PANEL 2S ANA	indicador
eNod4-T- DI00-000-EP	acondicionador de señal digital
eNod4- T-DI00-000-EP / 540101	Acondicionador de señal digital
803041 / ALCJB X4	Caja de conexión
RS232/USB	convertidores
PTSA1-127-L25-M12	cable - sensor
E-CPJ	
430421 / SB30X1200 C3 CH 10e	
E-ALCJB-1 ATEX/IECEX	
400981	Celda de carga
AK30 C3 CH 12e / 403013	Celda de carga
W-AK30 C3 CH 12e (106858)	
D-DR2212/M250-G21	sensor de par
Nr. 1075 Type 969	acoplamiento
W-AB50 C3 SH 10e F	
F15X5 C1.5 3e3 TR	Celda de carga
Load cell AG18 C6 SH 18e TR	célula de carga
W-R10X2,5t	célula de carga
eNod4-B-DI00-AB0-EI	Acondicionador de señal digital
Art.-Nr. 112602 AXL20 C3 SH 10e (Scaime no. 403032)	célula de carga
SB30X2000 C3 CH 10e	
402526	Sensor de pesaje



Producto	Descripción
402480	Sensor de pesaje
400915	
W-AH200 C3 SH 10e	Celda de carga
400381	célula de carga
421539	
AXL50 C3 CH 10e / 403034	Celda de carga
W-F60X100 C3 CH 10e 6-W	
E-eNod3-T DIN (530137)	Transmisor de pesaje y medición
W-F60X20 C6 CH 10e	célula de carga
W-F60X300 C6 CH 10e 6-W	
W-F60X100 C6 CH 10e 6-W	
W-AK120 C3 CH 12e	
AG5 C4 SH 5e F	sensor
400917	
AG5 C3 SH 5e F	
400918	
540003	amplificador de medición digital
720562	
720561	
402591	
W-F60X/SB30X/SK30X LFC 2t	
720563 / M16-40kN	Sensor de pesaje/fuerza
AVX75 C3 CH 15E TR	CELDA DE CARGA
W-AVX75 C3 CH 15e	
E-eNod4-T-DI00-000-EI	
PTSA1-500-I2-L15-M12-IP67-IN	sensor de desplazamiento de cable
PTSA1-1000-I2-L15-M12-IP67-IN	sensor de desplazamiento de cable
K-K1563/N310-G215	sensor
100218	señal de control
402519	
AG50 C3 SH 10e SPCL	
SK30A 5T C3 SH 10e TR	
Load cell F60X50 C3 CH 10e TR	
430612	
W-AG15 C3 SH 10e F	Célula de carga
111500 - W-AG30 C3 SH 5e U	
ZA30X 2t C3 CH 10e	CÉLULA DE CARGA
W-ZFA 500kg	célula de carga
530115 CPJ-2S RAIL DIN	Acondicionador analógico: entrada para galgas extensométricas
540081	
WP02000	Celda de carga
WP05000	Celda de carga
RH10X 100T-DP	Celda de carga,




Producto	Descripción
DR2112-20NM	sensor
Coupling type 966 size 62	
Option Marking	
Druckstück für Wägezelle RH10X	pieza de presión
R10X 30t TR	célula de carga
PN: 632212 / Type: SILOKIT-RX 30t	
W-R10X30t	
W-R10X Silokit-RX 30t	
eNod3 - D ALUBOX// 530132	transductor de medición digital
W-SB30X2000 C3 CH 10e	
540041 / eNod4-T-DI00-000-EI	
W-SB30X750 C3 CH 10e	
540161 / eNod4-T-DI00-A00-EI	Amplificador de medición digital
W-ZA30X5t C3 CH 10e	
W-AAD-C-005-000-SC-11A-000	
430463 / SK30X 1000 C3 CH 10e TR	célula de carga
ZA30X1t C3 CH 10e	Celda de carga
AH200 C3 SH 10E	célula de carga
AR0.2	célula de carga
E-Nod4-D-DI00-000-EI	Transmetteur de pesage Transmisor de pesaje
402571 / F60X200 C3 CH 10e 6-W TR	Célula de carga
403008 / AK12 C3 CH 12e	Celda de carga
452542 / AQ15 C3 SH 10e	
AG75 C3 SH 10e F TR	
eNod4-C-DI00-000-SC	
eNod4-D-DI00-000-SC	amplificador de medición digital
AVS75 C3 CH 15eTR	célula de carga
450500	extensómetro
430463	
eNod3-T DIN (530137)	Amplificador de medición digital
W-AQ20 C3 SH 10e	
PRY-1000daN- SP/FME914-1	sensor de fuerza
E-eNod3-T DIN	
DVS-D-030-ML3-SC- 22A-000 / 403092	célula de carga
430463/ SK30X 1000 C3 CH 10e	célula de carga
AG10 C3 SH 5e U / 400721	célula de carga
F60X500 C3 CH 10e 6-W TR	célula de carga
401021/ AQ10 C3 SH 10e 0m20 TR	célula de carga
AP150 C3 SH 10e F TR	célula de carga
F60X300 C3 CH 10e 6-W TR	célula de carga
F60XT5T	
F15X5 C1.5 3e3	Célula de carga serie 402500
AH50 C3 SH 10e	Célula de carga



ENAPART

INDUSTRIAL SUPPLIES



Producto	Descripción
W-F60X5 C1.5 3e3	